



Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi

Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)

tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com

P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“CONFALONIERI DE CHIRICO”

VIA BEATA MARIA DE MATTIAS 5, 00183 ROMA (RM)

SEDE SUCCURSALE – VIA ALESSANDRO SEVERO 212

Il giorno **13/10/2023 alle ore 9.41**, alla presenza della prof.ssa MASCIULLI (nominata Coordinatore della Gestione delle Emergenze), della DS prof.ssa CATAPANO e dei componenti della squadra antincendio in servizio a Scuola al momento, io sottoscritto dr. Antonello DE BLASI, in qualità di rspp dell'IIS “Confalonieri De Chirico”, ho effettuato la prova di emergenza ed evacuazione in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza -D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 e D.Lgs. 81/08- con il preavviso al personale.

Il presente verbale riporta le fasi dello svolgimento della prova e le criticità riscontrate.

- **Il segnale di avvio della prova è stato dato alle ore 9.41**, utilizzando i suoni della campanella, nella modalità prevista del Piano di emergenza (allarme incendio).
- L'evacuazione dei locali scolastici **è avvenuta in modo conforme** alla procedura descritta nel piano di emergenza, con invito ai docenti e ragazzi aventi per P.R. l'atrio interno della Scuola ad occupare la superficie oltre l'area del presunto campo sportivo in progettazione.
- La prova è avvenuta in modalità simultanea con il limitrofo istituto scolastico SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Via A. Severo 208 (presenti la professoressa vicario di sede e il rspp ing. Mercuri Fabiana), oltre all'arch. Tassone e suo collega geometra (entrambi tecnici del Municipio e progettisti del Campo Sportivo in fase di studio).
- **La procedura ha richiesto 2 minuti e 09” per il raggiungimento del punto di raccolta dall'inizio della prova.** I docenti di ciascuna classe hanno poi effettuato l'appello, accertandosi che nessuno fosse rimasto all'interno. Successivamente **dopo 3 minuti e 36” è stato dato il segnale “verbale” di cessato allarme** e gli allievi, i docenti ed il personale ata hanno fatto rientro all'interno dell'edificio per il consueto prosieguo delle attività dopo ulteriori altri **7 minuti e 46”**, che sono stati impiegati per riordinare i gruppi classe secondo un orientamento di occupazione della superficie tale da tenere conto dello spazio occupato dal Campo Sportivo di cui si è detto. Si propone la realizzazione di area dedicata alla sosta dei ragazzi in esodo di alcune classi (da contrassegnare con segnaletica orizzontale) e la disponibilità della superficie del campo anche per la suddetta sosta da parte di altre classi, soprattutto in previsione dell'apertura del III piano e di affollamenti pari al doppio di quello odierno.

Le criticità riscontrate durante la prova riguardano le seguenti osservazioni:

1. Le planimetrie affisse ovunque recano un refuso circa precedenti tipi di segnale convenzionale attivati in passato nella scuola e la presente criticità era *già stata evidenziata in occasione anche della prova precedente*, invitando a verificare e rendere



Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi

Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)

tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com

P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

- coerenti tutte le planimetrie in uso.
2. Gli addetti alla gestione dell'emergenza esodo presenti della odierna giornata sono insufficienti: ci sono due sole persone formate e abbiamo dovuto contare sul supporto dei collaboratori scolastici
 3. Alcuni docenti hanno consegnato un modulo di evacuazione diverso da quello in adozione presso la Scuola e regolarmente affisso (si presume) a tutte le porte di tutte le classi, laboratori, palestre, *La suddetta criticità è stata già segnalata in altre occasioni.* Una docente era sprovvista di modulo ed ha consegnato un foglio A4 con le informazioni utili.
 4. Viene riferito che il segnale non è stato udibile in I B.
 5. In aula magna mancava modulo evacuazione.
 6. Uno studente con disabilità non risultava al punto di raccolta definito con la classe perché con l'insegnante di sostegno ha raggiunto un punto di raccolta diverso da quello indicato per la classe e senza darne cenno alla docente della classe di cui lo studente fa parte

La prova ha coinvolto 143 studenti, il D.S., 15 docenti, 4 ata e 4 assistenti specialistici.

- Nel complesso la prova è stata giudicata **sufficiente**

Si suggeriscono le seguenti azioni correttive, da attuare in tempi ragionevoli:

1. È opportuno provvedere alla sostituzione delle planimetrie incoerenti con quelle più attuali corrispondenti alla rev. 2023;
2. Si consiglia di implementare la consistenza delle squadre per la gestione delle emergenze e di introdurre un sistema di controllo dei permessi, delle ferie, delle assenze che tenga conto delle garanzie di copertura in presenza delle squadre suddette;
3. Si prega di riempire le bustine trasparenti affisse sulle porte dei suddetti ambienti con i nuovi plichi e si prega di invitare i docenti a ricordarsi di recuperare il modello in vigore (quello con il simbolo D&M) e non quello ricavato dai vecchi registri cartacei o da fotocopie dell'ultim'ora. Si rappresenta altresì la necessità di affidarsi ai docenti affinché assicurino periodicamente che nelle bustine sulle porte vi siano i plichi utili all'esodo, evitando che si provveda alla stampa dei suddetti moduli soltanto a pochi giorni dalla periodica prova d'esodo. Il rischio è che, innanzi all'emergenza reale, i suddetti documenti non siano dove "dovevano" essere e che i docenti si trovino impossibilitati a dare seguito ad uno dei principali obblighi loro attribuiti dal Piano di Emergenza (il contrappello al punto di raccolta);
4. Prevedere intervento tecnico;
5. Come al punto 3;
6. Informare gli assistenti di sostegno che debbono evacuare sempre ed unitamente alla classe, raggiungendo lo stesso identico punto di raccolta (se previsto lo spostamento);
7. Istituire il registro delle presenze del personale in servizio e del personale esterno (ditte, genitori, ...) già inviato da questo Studio, che la risorsa in servizio in Portineria compilerà quotidianamente e condurrà con sé al Punto di raccolta in ogni occasione di emergenza.

Roma, 13/10/2023

R.S.P.P. dell'IIS "Confalonieri De Chirico"
dr. Antonello De Blasi